

# 事例1

## 昇降式検査装置での挟み込み事故について

### 【インシデント内容】

- 1 立位型CR装置による、点滴台の挟み込み
- 2 立位型CR装置による、患者さんの杖の挟み込みによる杖の破損
- 3 透視装置による、モニター・操作卓の挟み込みによるモニター、操作卓、キャスター等の破損

### 【対策】

装置の昇降に伴い接触・挟み込みなどの危険のある範囲をマーキングし、視覚的に分かりやすく注意喚起を図り、機器・機材などを置かないようにした。

#### 例1) テープでマーキングした事例



#### 例2) 装置更新に伴い撮影室を改装した事例



※ 2色の床材を使い、接触・挟み込みなどの危険がある範囲に機器・機材などを置かないようにした。

